



Outil de blocage de volant moteur - Ford

This tool is required on engines where the flywheel and crankshaft must be held at the correct timing position.



Additional Information

- Apres avoir installé la plaque de maintien du volant moteur, le profil dentelé est ajusté et calé apres avoir été complètement inséré dans l'engrainage de la couronne du volant moteur
- Code constructeur 303-393/21-168
- APPLICATIONS: Fiesta 1.8D Turbo, Focus 1.8D Turbo
Code moteur: C9DC - F9DA/B – C9DA/B – BHDA/B
Year: 1998-2002
- Longueur de l'adaptateur 20.5mm. D'autres adaptateurs sont disponibles (Voir ref 4275)
-

<http://lasertools.co.uk/product/3575>