



Tendeur moteur 1.9 DCI

The tensioner tool sets the belt tension in the manner described by the manufacturer for their 1.9 DCi engines. For further coverage of the 1.9 DCi range, see Laser Part No. 4798 Tensioner Cover.



Additional Information

- Cet outil permet d'appliquer la tension à ;a courroie de distribution
- Il dispose de 3 coupe pour la tension ainsi que d'une rondelle pour s'adapter à la variété des tendeurs
- Code constructeur : MOT 1543 / KM 6234. Convient pour codes moteur F9Q732 | F9Q718 | F9Q760
- Pour les applications plus récentes, la coupe ref Laser 4798 (code constructeur MOT1705) pourra être requis.
- Fabriqué à Sheffield

<http://lasertools.co.uk/product/4068>