

Blokada wału korbowego - VW

Narzędzie do starszych typów kół pasowych, do stosowania nie tylko w silnikach 2.0 l, ale też do 1.9 TDI (Polo, 2003, ASZ wcześniejszych generacji).



Additional Information

- Wskaźnik na godzinie pierwszej pomiędzy dwoma otworami na śruby a owalną zębatką.
- OEM T10100
- Silniki 1.9/2.0 TDI PD
- Zastosowanie: Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat, Polo, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter
- Dostępne również narzędzie ze wskaźnikiem na godzinie 12 z okrągłą zębatką - część Laser nr 3241.

<http://lasertools.co.uk/product/4199>



**Tool and Crankshaft Pulley
with Aligned Timing Mark**

