

Indicateur d'usure de chaîne d'entraînement d'arbre à

Indicateur d'usure de chaîne d'entraînement d'arbre à cames pour moteurs BMW



Additional Information

- Application : Mini Clubman, Club Van, Countryman, Coupe, Paceman et Roadster avec moteurs de 1,4 et 1,6 L.
- Équivalent de l'OEM 2 353 281
- Utilisé pour mesurer le degré d'étirement de la chaîne sans démonter le moteur tout entier. Également utile sur les moteurs PSA équivalents.
- Codes moteur : N12 B14AB, N12 B14, N12 816A, N16 816A, N16 816MO, N16 B16UO, N16 816A/MO, N16816KO, N18 816A, N18 816A/MO, N18B16C, N18B16A/MO, N18, N18 B16MO, N18 816C/TO
- Fabriqué à Sheffield

<http://lasertools.co.uk/product/7034>

