

## Outil de blocage de volant-moteur - Hyundai/Kia

Outil de blocage de volantmoteur pour moteurs à essence Hyundai et Kia de 2007 à 2018. Utilisé pour bloquer le volant-moteur au travers de l'ouverture du démarreur.



### Additional Information

- Applications Hyundai de 2007 à 2018 y compris Accent, Elantra, i10, i20, i30, i40, ix20, ix35, Santa Fe, Tiburon, Tuscon, Veloster
- Les applications Kia à partir de 2007 comprennent : Carens, Cee'd, Optima, Picanto, Pro-Cee'd, Rio, Sedona, Sorento, Soul, Sportage, Venga
- Les codes moteur comprennent : 1.0 G3LA, GELC 1.2, G4LA 1.4, G4LC, G4FA 1.6, G4FC, G4FD, G4FJ 2.0 G4KD, G4KF, G4NC, G4NA, G4ND, G4NE 2.4, G4KE, G4KJ 2.7 G6BA
- Équivalent de l'OEM 09231-2B100
- Pour la reconstruction du moteur et la chaîne de distribution, utiliser avec le séparateur de joint de carter Laser 5026

<http://lasertools.co.uk/product/7348>

