

## Extracteur de poulie de courroie de vilebrequin - pour

L'extracteur de poulie Laser 8410 a été spécialement conçu pour permettre de retirer la poulie de la courroie de distribution du vilebrequin sans l'endommager, afin d'accéder au joint avant du vilebrequin et de poursuivre la dépose du moteur.



### Additional Information

- Les applications comprennent : Volvo S60, S80 (de 2013 à 2018), S90, V90 (à partir de 2016), V40 (de 2014 à 2019), V60 (de 2013 à 2018), V70, XC70 (de 2013 à 2016), XC40 (à partir de 2017), XC60 (à partir de 2013), XC90 (à partir de 2014).
- Les applications comprennent les codes moteur : D4204T diesel 2.0 L ; B4154 1.5 L et B4204T 2.0 L à essence.
- Permet de retirer le pignon de la courroie de distribution du vilebrequin sans l'endommager.
- Équivalent de l'OEM 999 7493. À utiliser conformément aux instructions fournies par le constructeur.
- Fabriqué à Sheffield. Pour les kits de calage de moteur Volvo complets, voir les références Laser 8134 et 8108.

<http://lasertools.co.uk/product/8410>

